

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Защитные рукавицы, пятипалые, кожаные,
с символом MOST VANAMA

Уполномоченный представитель:

ООО «РИВАЛ-РХЦ» в Варшаве
(RYWAL – RHC Sp. z o.o. w Warszawie)
ул. Хелмжиньска, 180,
04-464 Варшава,

Доступный диапазон размеров: 10



Категория II согласно распоряжению министра экономики от 21 декабря 2005 г. (Вестник законов № пг 259, поз. 2173).

Рукавицы соответствуют нормативам EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009.

Предназначение

Защитные рукавицы, пятипалые, кожаные, предназначены для защиты рук и запястий. Рукавицы защищают также от механического воздействия. Величина активного электрического сопротивления снижается в случае, если рукавицы влажные, грязные или пропитаны потом, что может увеличить опасность. Рукавицы должны использоваться вместе с защитной одеждой и обувью.

Значение графических символов:



3122

Графический символ обозначает защиту от механического воздействия согласно EN 388:2003



Графический символ обозначает необходимость ознакомиться с рекомендациями производителя

Значение цифрового кода 3122, расположенного рядом с графическим знаком, согласно нормативу EN 388:2003:

- 3 – устойчивость к стиранию
- 1 – устойчивость к разрезам
- 2 – устойчивость к разрывам
- 2 – устойчивость к проколам

Значение символа R/10 на рукавице: размер 10

Каждый раз, перед тем, как надеть рукавицы, проверьте их на повреждение (разрывы, проколы, потертости, прожженные отверстия). Рукавицы с признаками повреждений должны быть сразу же изъяты из обращения.

Хранение

Рукавицы следует хранить в помещениях при температуре от 5 °C до 25 °C и относительной влажности (65 ± 5) %, в сухом и проветриваемом месте, на полках или решетках, таким образом, чтобы не допускать их повреждения, загрязнения и намокания, а также воздействия химических средств и солнечных лучей, на расстоянии не ближе, чем в полутора метрах от отопительных и осветительных приборов. Срок хранения рукавиц: неограниченный.

Чистка и уход

После завершения работы рукавицы следует очистить сухой ветошью или мягкой щеткой. Влажные или мокрые рукавицы следует высушить при комнатной температуре. В случае излишнего отвердения кожи, рукавицы необходимо размять, протирая их ветошью, смоченной в 5% водном растворе глицерина.

Рукавицы, которые хранятся на складе, необходимо проверять минимум один раз в месяц. В случае появления на них плесени, следует протереть их эмульсией, в состав которой входит турецкое масло и вода в соотношении 1:3. Такие рукавицы следует отобрать и использовать в первую очередь.

Транспортировка рукавиц осуществляется в оригинальной упаковке производителя - в картонной коробке, содержащей 120 пар, упакованных по 12 пар.